

【攪拌洗浄設備第1槽レベル計接続部から床面に洗浄剤の漏洩】

- 発生日時：令和3年(2021年)10月21日 15時35分頃
- 発生場所：当初施設 攪拌洗浄エリア（管理区域レベル3）
- 公表区分：IV
 - ・環境への影響：なし
 - ・作業員への影響：なし

事象概要	発生原因	再発防止対策
<ul style="list-style-type: none">・ JESCO 職員が攪拌洗浄エリアで運転中の攪拌洗浄設備第1槽の液面レベル計フレキホース及びフランジ下の床面に液の滴下を確認。・ 攪拌洗浄設備第1槽について直ちに運転を停止し、槽内液の排水を実施。・ 当該フレキホースのフランジ部より洗浄剤が滴下していることを確認し、床面の滴下液の回収を実施。・ 滴下液の回収量は約 1.2L、レベル計内の洗浄剤の PCB 濃度は 263mg/kg であった。・ 当該フレキホース及びフランジを取り外し、内部の状況を確認したところ、フレキホースに亀裂を確認。原因について外部検査機関に調査を委託した。（現在調査中。）・ 第2槽から第12槽については、外観の目視点検を実施し、異常がないことを確認済みであるが、同様の事象の発生の懸念があることから、現在攪拌洗浄設備全12槽の運転を停止中。	<ul style="list-style-type: none">・ 調査中。	<ul style="list-style-type: none">・ 原因を究明の上、適切な再発防止対策を検討。

