施設の維持管理に関する記録（豊田PCB処理事業所）

2023.12更新

脱塩素分解方式の処理により生じた廃油中のPCB含有量

採取位置	TCB分析待槽からの廃トリクロロベンゼン					
採取年月日	R3.5.14	R3.11.18	R4.7.22	R4.10.20	R5.4.28	R5.9.29
測定結果の得られた年月日	R3.6.30	R3.12.27	R4.9.6	R4.11.14	R5.6.12	R5.10.19
測定結果	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
判定基準値	0.5以下					

採取位置	排出油槽からの排出油（公定分析：年2回）					
採取年月日	R3.5.24	R3.10.25	R4.7.11	R4.10.24	R5.5.10	R5.9.28
測定結果の得られた年月日	R3.6.30	R3.11.15	R4.9.6	R4.11.14	R5.6.12	R5.10.19
測定結果	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
判定基準値	0.5以下					

採取位置	副反応槽からの処理済油（副反応液）（公定分析：年2回）					
採取年月日	R3.5.30	R3.10.24	R4.8.3	R4.10.24	R5.4.27	R5.9.28
測定結果の得られた年月日	R3.6.30	R3.11.15	R4.9.6	R4.11.14	R5.6.12	R5.10.19
測定結果	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
判定基準値	0.5以下					

採取位置	分析廃液（公定分析：年2回）					
採取年月日	R3.5.26	R3.10.25	R4.7.30	R4.10.20	R5.5.13	R5.9.27
測定結果の得られた年月日	R3.6.30	R3.11.15	R4.9.6	R4.11.14	R5.6.12	R5.10.19
測定結果	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
判定基準値	0.5以下					