施設の維持管理に関する記録（大阪PCB処理事業所）

2024/3/29更新

脱塩素化分解方式、及び分離方式により生じた廃油中のPCB含有量

採取位置（測定回数）	TCB分析待槽の廃トリクロルベンゼン（公定分析　年2回）						
採取年月日	R2.7.14	R2.12.11	R3.6.23	R3.12.7	R4.6.28	R4.12.27	R5.7.3
測定結果の得られた年月日	R2.8.20	R3.2.2	R3.8.30	R4.2.2	R4.7.29	R5.2.21	R5.8.18
測定結果(mg/Kg)	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	—	—	—
判定基準(mg/Kg)	＜0.5						

採取位置（測定回数）	生成ビフェニル中間槽の廃ビフェニル（公定分析　年2回）						
採取年月日	R2.7.14	R2.12.11	R3.6.23	R3.12.7	R4.6.28	R4.12.27	R5.7.3
測定結果の得られた年月日	R2.8.20	R3.2.2	R3.8.30	R4.2.2	R4.7.29	R5.2.21	R5.8.18
測定結果(mg/Kg)	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
判定基準(mg/Kg)	＜0.5						

採取位置（測定回数）	回収塩酸中間槽の廃塩酸（公定分析　年2回）						
採取年月日	R2.7.14	R2.12.11	R3.6.23	R3.12.7	R4.6.28	R4.12.27	R5.7.3
測定結果の得られた年月日	R2.8.20	R3.2.2	R3.8.30	R4.2.2	R4.7.29	R5.2.21	R5.8.18
測定結果(mg/ℓ)	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03
判定基準(mg/ℓ)	＜0.03						

採取位置（測定回数）	廃溶媒中間槽の廃溶媒（公定分析　年2回）						
採取年月日	R2.7.14	R2.12.11	R3.6.23	R3.12.7	R4.6.28	R4.12.27	R5.7.3
測定結果の得られた年月日	R2.8.20	R3.2.2	R3.8.30	R4.2.2	R4.7.29	R5.2.21	R5.8.18
測定結果(mg/Kg)	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5
判定基準(mg/Kg)	＜0.5						

採取位置（測定回数）	廃木酢液受槽の廃木酢液（公定分析　年2回）						
採取年月日	R2.7.14	R2.12.11	R3.6.23	R3.12.7	R4.6.28	R4.12.27	R5.7.3
測定結果の得られた年月日	R2.8.20	R3.2.2	R3.8.30	R4.2.2	R4.7.29	R5.2.21	R5.8.18
測定結果(mg/Kg)	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	—	＜0.5
判定基準(mg/Kg)	＜0.5						

令和2年度	分離回収量(Kg) (PCB濃度約25%)
4月	59,576
5月	48,418
6月	68,137
7月	52,567
*8月	0
9月	4,219
10月	57,500
11月	46,409
12月	60,631
1月	58,353
2月	36,691
3月	74,328

*8月は定期検査中のため実績なし

令和3年度	分離回収量(Kg) (PCB濃度約25%)
4月	51,400
5月	36,251
6月	49,631
7月	52,191
*8月	0
*9月	0
10月	50,351
11月	51,958
12月	47,909
1月	38,284
2月	38,612
3月	55,282

*8月、9月は定期検査中のため実績なし

令和4年度	分離回収量(Kg) (PCB濃度約25%)
4月	45,684
5月	47,362
6月	52,049
7月	49,184
8月	1,727
*9月	0
10月	48,649
11月	47,042
12月	44,677
1月	34,312
2月	24,469
3月	49,290

*9月は定期検査中のため実績なし

令和5年度	分離回収量(Kg) (PCB濃度約25%)
4月	31,763
5月	17,155
6月	36,509
7月	35,099
*8月	0
9月	12,170
10月	28,707
11月	19,635
12月	15,685
1月	22,515
2月	41,607
3月	

*8月は定期検査中のため実績なし