

News Release

平成 22 年 6 月 18 日

## 北九州 PCB 廃棄物処理施設 2 期施設溶剤蒸留室内での 洗浄液の漏洩について

平成 22 年 6 月 17 日午後 10 時 3 分頃、当社北九州 PCB 廃棄物処理施設第 2 期施設の 3 階にあります溶剤蒸留室内の溶剤蒸留回収設備において、トランス・コンデンサの PCB 油を抜油した後に内部洗浄した洗浄液中に含まれる浮遊固形物を除去する遠心分離機から、洗浄液が約 80 リットル漏洩しましたが、遠心分離機下に設置してあるセイフティネットのオイルパン(1,820 mm×940 mm)内に溜まり、直ちに回収しました。

これによる PCB 等の施設外への漏洩や作業員への影響はありません。

なお、原因については現在調査中です。

(別添) 第 2 期施設(3 階)平面図  
遠心分離機関連フロー  
漏洩した部分の写真

---


<連絡先>

日本環境安全事業株式会社北九州事業所


所長 牧田 泉 (TEL 093-752-1113)

安全対策課長 入江 敦史 ( 同上 )

## 〈第2期施設(3階)平面図〉



### 〈遠心分離機関連フロー〉



### 〈漏洩した部分の写真〉

