

News Release

平成 24 年 9 月 24 日

北九州 PCB 廃棄物処理施設 2 期施設溶剤蒸留室内での 洗浄液の漏洩について

平成 24 年 9 月 22 日午前 6 時頃、当社北九州 PCB 廃棄物処理施設第 2 期施設の 3 階にあります溶剤蒸留室内の溶剤蒸留回収設備において、トランス・コンデンサの内部を洗浄した洗浄液（PCB 濃度約 11%）がスラッジコレクタ（浮遊固形物回収槽）から約 20 リットル漏洩し、そのうちオイルパン（約 690 mm×約 690 mm）から約 1 リットルが溢れているのを発見しました。これらの漏洩した洗浄液は、直ちに回収しました。

これによる PCB 等の施設外への漏洩や作業員への影響はありません。

なお、原因については現在調査中です。


（別添） 第 2 期施設（3 階）平面図
漏洩した部分の写真

<連絡先>

日本環境安全事業株式会社北九州事業所

所長	牧田	泉	（TEL 093-752-1113）
副所長	入江	隆司	（ 同上 ）
総務課長	田野	洋	（ 同上 ）

〈第2期施設(3階)平面図〉



〈漏洩した部分の写真〉

漏洩箇所
(ふたの隙間部分)

スラッジコレクター

オイルパン

