

## 処理困難物補足資料

### 【地下埋設されたコンデンサー】

#### ○事業エリア

東京

#### ○対象物

コンデンサー×9台

#### ○概要

管轄自治体から特措法の届出情報をもとに処理の相談。  
コンデンサー9台が住宅地敷地内に埋設。

#### ○対応状況

管轄自治体と現地現物確認調査を実施。  
地下からの掘り出し作業及びコンデンサー取出し作業計画策定支援。  
保管事業者による現場作業の実施を経て東京PCB処理事業所に搬入し  
処理完了。



現地確認調査



重機を使った掘り出し作業



コンデンサー取出し作業



掘り出したコンデンサー  
・100kVA 92kg  
・漏洩、破損なし



JESCO登録、処理委託契約締結、収集運搬委託契約等  
手続きを行う期間、保管容器で密閉保管