大阪ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業 平成 28 年度 環境モニタリング結果

表一1 排水(雨水、排水)測定結果

棟 名	検体	測定項目		単位	H28.6	維持 管理値	自主管理 目標値
		1	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
			ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 30	10	5
		2	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
	敷地境界	V	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1. 2	10	5
	汚水	(6	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
		3	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 24	10	5
西			PCB	mg/L	検出せず	0.003	0. 0005
棟		4	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	1. 6	10	5
17.	敷地境界 雨水	1	PCB	mg/L	検出せず	0.003	0. 0005
			ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 27	10	5
		2	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
			ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 88	10	5
		3	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
		9	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 56	10	5
	敷地境界 汚水	1	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
		Э	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 35	10	5
<u>_</u>	敷地境界 雨水	•	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
東		1	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 74	10	5
棟		地境界	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
111		2	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 47	10	5
		<u></u>	PCB	mg/L	検出せず	0. 003	0. 0005
		3	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0. 063	10	5

表-2 排気(排気口、ボイラー)測定結果[西棟]

測定箇所		测点符号	** 1*	結	結 果		自主管理
		測定項目 	単位	H29. 1	H28. 6	₩ 維持管理値 ■	目標値
		РСВ	mg/m ³ N	0. 0000064	0. 000015	0. 1	0. 01
排気口		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000026	0. 000040	-	0. 1
西No. 1-1 (P0403)	TCB分離装置	塩化水素	ppm	0. 2	<0.1	_	0. 61
		ベンゼン	mg/m ³ N	<0.05	<0.05	-	0. 35
排気口	洗浄装置	РСВ	mg/m ³ N	0. 0000078	0. 000039	0. 1	0. 01
西No. 1-2 (P0401)	蒸留装置・タンク ベント	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000011	0. 00056	_	0. 1
排気口		РСВ	mg/m ³ N	0. 0000020	0. 000013	0. 1	0. 01
西No. 2	真空加熱分離 装置	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0000027	0. 000020	-	0. 1
(P0402)		ベンゼン	mg/m ³ N	<0.05	<0.05	-	0. 35
排気口	レベル3換排気 解体室	РСВ	mg/m ³ N	0. 0000077	0. 000024	0. 1	0. 01
西No. 3 (P0201)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000037	0. 000092	-	0. 1
排気口	い゛いる換排気 漏洩品解体準 備室	РСВ	mg/m³N	0. 0000012	0. 0000037	0. 1	0. 01
西No. 4 (P0202)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0000022	0. 0000048	_	0. 1
排気口	レベル2換排気 局所排気、除染 処理室	PCB	mg/m ³ N	0. 0000090	0. 000053	0. 1	0. 01
西No. 6-1 (P0203)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0000041	0. 000014	-	0. 1
排気口	レベル2換排気 抜油室	РСВ	mg/m ³ N	0. 0000027	0. 0000032	0. 1	0. 01
西No. 6-2 (P0205)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0000046	0. 0000058	-	0. 1
排気口 西No. 7 (P0204)	い゛ル1換排気	РСВ	mg/m ³ N	0. 0000032	0. 000014	0. 1	0. 01
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0000037	0. 000019	_	0. 1
ボイラー	窒素酸化物	O₂濃度∶	ppm	51	50	150	60
排気口 西No. 5	ばいじん	0%換算値	g/m ³ N	<0.002	<0.003	0. 05*	Trace

__ *O₂濃度5%換算値

表-2 (続き) 排気(排気口、ボイラー)測定結果〔東棟〕

251	细中年記		単位	結	果	6// 14 feet and 14	自主管理 目標値
測定箇所		測定項目		H29. 1	H28. 6	維持管理値	
排気口		PCB	mg/m ³ N	0. 00010	0. 00017	0. 1	0. 01
東No. 1-1 (P0451)	高濃度ベントガス	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 00069	0. 0029	_	0. 1
排気口		PCB	mg/m³N	0. 000021	0. 00011	0. 1	0. 01
東No. 1-2 (P0452)	低濃度ベントガス	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000019	0. 0016	_	0. 1
排気口	脱気槽ベントガス	PCB	mg/m³N	0. 000084	0. 000051	0. 1	0. 01
東No. 1-3 (P0453)	A	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 00083	0. 00050	_	0. 1
排気口	脱気槽ベントガス	PCB	mg/m³N	0. 000049	0. 000053	0. 1	0. 01
東No. 1-4 (P0454)	B	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000065	0. 00026	_	0. 1
		PCB	mg/m ³ N	0. 0033	0. 0077	0. 1	0. 01
排気口		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 038	0. 021	_	0. 1
東No. 2-1 (P0457)	H₂ガスベントA		ppm	<0. 1	<0.1	_	0. 61
		―――― ベンゼン	mg/m ³ N	<0. 05	<0.05	_	0. 35
		PCB	mg/m ³ N	0. 000026	0. 000027	0. 1	0. 01
排気口		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000059	0. 000052	_	0. 1
東No. 2-2 (P0458)	H₂ガスベントB	塩化水素	ppm	<0. 1	<0.1	_	0. 61
		ベンゼン	mg/m ³ N	<0.05	<0.05	_	0. 35
	塩酸ベントガスム	PCB	mg/m ³ N	0. 0000079	0. 000029	0. 1	0. 01
排気口		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0000049	0. 000043	_	0. 1
東No. 2-3 (P0456)		塩化水素	ppm	<0. 1	<0. 1	_	0. 61
		 ベンゼン	mg/m ³ N	<0.05	<0.05	_	0. 35
	塩酸ベントガスB	PCB	mg/m³N	0. 0000079	0. 000017	0. 1	0. 01
排気口		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0000070	0. 000023	_	0. 1
東No. 2-4 (P0460)		 塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	_	0. 61
		ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	_	0. 35
排気口	ル゛ル2換排気 局所排気	PCB	mg/m³N	0. 00025	0. 00020	0. 1	0. 01
東No. 4-1 (P0253)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0016	0. 0014	_	0. 1
排気口	レベル2換排気	РСВ	mg/m³N	0. 00010	0. 000032	0. 1	0. 01
東No. 4-2 (P0251)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000041	0. 000018	_	0. 1
排気口	レベル1換排気	PCB	mg/m³N	0. 000010	0. 000020	0. 1	0. 01
東No. 5 (P0252)		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000014	0. 000018	_	0. 1
· ·		PCB	mg/m³N	0. 00076	0. 00049	0. 1	0. 01
排気口		ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 0017	0. 000060	_	0. 1
東No. 6-1 (P0455)	蒸留設備ベント ガスA	塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	_	0. 61
(1 UTUU)		ベンゼン	mg/m³N	<0.05	<0.05	_	0. 35
		РСВ	mg/m³N	0. 000011	0. 000033	0. 1	0. 01
排気口 東No. 6-2 (P0459)	蒸留設備ベント ガスB	ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	0. 000022	0. 000063	-	0. 1
		塩化水素	ppm	<0.1	<0.1	_	0. 61
		ベンゼン		<0.05	<0. 05	_	0. 35
ボイラー	窒素酸化物		mg/m³N	55	33	150	60
排気口	至系酸1L物 ばいじん	O₂濃度: 0%換算値	ppm	<0.002	<0.002	0. 05*	
東No. 3	はいしん		g/m ³ N	∖∪. ∪∪∠	√ 0. 002	U. U5*	Trace

棟名		測定項目	H28.6	維持 管理値	自主管理 目標値		
				朝	50	60	
			東・	昼間	54	65]
				タ	51	60	
				夜間	48	55	
				朝	58	60	
			<u>_</u>	昼間	59	65	
			西	タ	59	60	
	騒音	騒音レベル		夜間	54	55	
	海虫 日	(dB)		朝	57	60	_
			壶	昼間	61	65	
			南	タ	58	60	
				夜間	51	55	
				朝	56	60	
東			北	昼間	57	65	
	ī		10	タ	54	60	
西				夜間	52	55	
 - - - -	振動	振動レベル (dB)	東	昼間	30	65	
1米 				夜間	28	60	
			西	昼間	29	65	_
			南	夜間	<25	60	
				昼間	31	65	
				夜間	28	60	
				昼間	30	65	
				夜間	27	60	
		臭気指数	東		<10	10	_
		XXVII 3X	西		<10		
	敷地境界悪臭*	アセトアルデヒド (ppm)	東		<0.002	0.05	
	敖 地 児 乔悉吴*		西		<0.002		
		トルエン	東		<0.9	10	_
		(ppm)	-	坘	<0.9	10	
-	真空加熱分離装置	アセトアルデヒド(ppm)		<0.05	_	0.1	
西棟	排気口	トルエン(pp	om)		<0.05	_	0.1
	西No2(P0402)	臭気排出強度(m³/min)			1.9×10^{2}	25 × 10 ⁶	同左

^{*}平成28年10月13日測定


表-4 環境モニタリング

・春期:平成28年 5月11日~ 5月18日 ・夏期:平成28年 7月 4日~ 7月11日 ・秋期:平成28年10月12日~10月19日 ・冬樹:平成29年 2月 1日~ 2月 8日


実施時期	項目	単 位	事業所敷地内	事業所周辺:*1	環境基準値等*2
	DOD	${\sf mg/m}^3$	0. 00000054	0. 00000037	0. 0005
* #	PCB	${\sf ng/m}^3$	(0.54)	(0.37)	(500)
春期	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0. 015	0.010	0.6
	ベンゼン	${\sf mg/m}^3$	0.00072	0. 00068	0.003
	PCB	${\rm mg/m}^3$	0. 00000041	0. 00000040	0. 0005
百卯	РСВ	${\sf ng/m}^3$	(0.41)	(0.40)	(500)
夏期	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0.018	0.024	0.6
	ベンゼン	${\sf mg/m}^3$	0.001	0. 00095	0.003
	DOD	${\sf mg/m}^3$	0. 00000044	0. 00000034	0. 0005
£1, ₩0	PCB	${\sf ng/m}^3$	(0.44)	(0. 34)	(500)
秋期	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0.015	0. 013	0.6
	ベンゼン	${\sf mg/m}^3$	0. 00068	0. 00066	0.003
	DOD	${\sf mg/m}^3$	0.00000016	0. 00000012	0. 0005
<i>></i> ₩0	PCB	ng/m ³	(0.16)	(0. 12)	(500)
冬期	ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	0.014	0. 013	0.6
	ベンゼン	${\rm mg/m}^3$	0.001	0. 001	0.003

^{*1} 事業所南側に位置する大阪ガス営業技術センター (舞洲) 敷地内

^{*2} PCBについては環境庁大気保全局長通知(昭和47年環大企141号)に基づく暫定濃度、ダイオキシン類及びベンゼンは環境基準値



排出水のモニタリング



周辺環境モニタリング

大気	©	4回/年	敷地内 1箇所(西棟東側)、敷地外 1箇所(敷地南約300m)
----	---	------	---------------------------------

排出モニタリング

換排気	0	2回/年	西棟 No.1-1 測定項目4項目 No.1-2 測定項目2項目 No.2 測定項目3項目 No.3 No.4 No.6-1 No.6-2 】測定項目2項目 No.7 東棟 No.1-1 No.1-2 No.1-3 No.1-4 No.2-1 No.2-2 No.2-4 No.2-3 No.2-4 No.4-1 No.4-2 No.5 No.6-1 No.6-2 測定項目4項目
ボイラー	E	2回/年 (1回/年)	西棟 No.5 東棟 No.3
騒音・ 振動	(E)	1回/年	東西南北 4箇所
悪臭	©	1回/年	排出口(No.2) 測定項目3項目 及び敷地境界2箇所(風上風下) 測定項目3項目