


保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点(月次測定)(大熊町)①

大熊工区 保管場(大熊東工業団地)



大熊工区 保管場




凡例

- ▲ 地下水中放射能濃度測定地点(月次測定)
- ▲ (参考)過去の測定地点

保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点(月次測定)(大熊町)②

大熊工区 保管場




凡例

- ▲ 地下水中放射能濃度測定地点(月次測定)
- ▲ (参考)過去の測定地点

保管場等における地下水中の放射能濃度の測定地点(月次測定)(大熊町)③

大熊工区 保管場



凡例



地下水中放射能濃度測定地点(月次測定)

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊工区】

<地下水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2018年3月1日	大熊 地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(5)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(6)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(7-2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(8)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(9-2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

保管場における地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【大熊工区】

<地下水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2018年3月1日	大熊 地下水(11)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(12)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(13)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(14)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(15)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(16)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2018年3月1日	大熊 地下水(17)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

地下水中の放射能濃度のモニタリング結果(月次測定)
【分別処理物置場(1期大熊工区)】

<地下水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2018年3月1日	大熊 処理物地下水(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満