



保管場等における空間線量率の測定地点(週次測定)(大熊町)①

大熊工区 保管場



【凡例】




空間線量率測定地点



(参考)過去の測定地点

保管場等における空間線量率の測定地点(週次測定)(大熊町)②

大熊工区 保管場




【凡例】

- 空間線量率測定地点
- (参考)過去の測定地点

保管場等における空間線量率の測定地点(週次測定)(大熊町)③

大熊工区 保管場



【凡例】

- 空間線量率測定地点
- (参考)過去の測定地点

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊1-1 | 大熊1-2 | 大熊1-3 | 大熊1-4 | 大熊1-5 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2015年1月28日) | 17.6 | 18.3 | 16.9 | 18.8 | 19.2 |
| (搬入前 2015年3月12日) | 8.90 | 1.95 | 5.33 | 3.83 | 4.31 |
| 2020年3月26日 | 4.20 | 0.63 | 2.03 | 1.96 | 1.89 |

| 日付 \ 地点 | 大熊2-1 | 大熊2-3 | 大熊2-5 | 大熊2-6 | 大熊2-7 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2015年1月28日) | 13.2 | 19.4 | 18.8 | 16.7 | 15.8 |
| (搬入前 2016年6月15日) | 5.52 | 1.46 | 1.46 | 5.26 | 0.87 |
| 2020年3月26日 | 1.40 | 0.57 | 0.79 | 3.85 | 0.72 |

※保管場の拡大に伴い、2017年3月1日に大熊2-2を廃止し、大熊2-6を追加、2018年8月10日に大熊2-4を廃止し、大熊2-7を追加した。

※工事前 大熊2-6は2016年8月9日測定。 ※搬入前 大熊2-6は2016年10月7日測定、大熊2-7は2018年8月4日測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊3-1 | 大熊3-2 | 大熊3-3 | 大熊3-4 | 大熊3-5 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2015年1月28日) | 13.2 | 21.7 | 16.4 | 15.5 | 18.9 |
| (搬入前 2015年11月17日) | 7.50 | 7.83 | 4.00 | 5.93 | 1.83 |
| 2020年3月31日 | 1.96 | 1.88 | 0.91 | 1.32 | 0.70 |

※工事前 大熊3-2・3・4は2015年6月測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊4-1 | 大熊4-2 | 大熊4-3 | 大熊4-4 | 大熊4-5 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2015年11月6日) | 15.2 | 17.2 | 20.5 | 20.0 | 10.9 |
| (搬入前 2016年1月25日) | 2.58 | 2.38 | 2.77 | 3.42 | 2.49 |
| 2020年3月26日 | 1.31 | 1.19 | 0.53 | 0.54 | 1.26 |

| 日付 \ 地点 | 大熊5-1 | 大熊5-3 | 大熊5-4 | 大熊5-5 | 大熊5-6 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2016年6月21日) | 5.24 | 6.04 | 6.16 | 7.23 | 11.3 |
| (搬入前 2016年6月24日) | 4.45 | 4.65 | 6.46 | 5.65 | 4.16 |
| 2020年3月31日 | 1.50 | 2.00 | 2.47 | 1.76 | 2.36 |

※保管場の拡大に伴い、2017年1月7日に大熊5-2を廃止し、大熊5-6を追加した。

※工事前 大熊5-6は2016年6月22日測定、大熊5-3は2016年7月23日測定。 ※搬入前 大熊5-6は2016年12月7日測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

※大熊6

当該保管場に保管されていた除去土壌は2019年6月14日に全て搬出され、今後土地は他の目的に利用されるため、既に「保管場」ではなくなったことから

2019年6月14日を以て測定を終了した。

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊7-1 | 大熊7-2 | 大熊7-3 | 大熊7-4 | 大熊7-5 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2016年6月8日) | 9.70 | 8.40 | 8.90 | 9.50 | 10.0 |
| (搬入前 2016年9月22日) | 1.44 | 2.23 | 2.24 | 5.79 | 5.50 |
| 2020年3月31日 | 0.33 | 0.76 | 1.03 | 1.25 | 0.50 |

| 日付 \ 地点 | 大熊8-1 | 大熊8-2 | 大熊8-3 | 大熊8-4 | 大熊8-5 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2016年10月3日) | 5.89 | 7.50 | 8.70 | 13.0 | 9.60 |
| (搬入前 2017年2月1日) | 1.34 | 2.17 | 2.43 | 1.21 | 2.90 |
| 2020年3月27日 | 0.91 | 1.39 | 1.13 | 1.15 | 1.69 |

※工事前 大熊8-5は2016年10月27日測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊9-1 | 大熊9-2 | 大熊9-3 | 大熊9-4 | 大熊9-5 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2016年12月20日) | 9.88 | 11.4 | 9.31 | 9.16 | 13.0 |
| (搬入前 2017年4月7日) | 2.12 | 1.94 | 2.05 | 2.73 | 2.85 |
| 2020年3月27日 | 1.43 | 1.35 | 1.31 | 1.81 | 2.00 |

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊10-1 | 大熊10-2 | 大熊10-3 | 大熊10-4 | 大熊10-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年1月10日) | 6.83 | 6.95 | 5.99 | 10.0 | 6.79 |
| (搬入前 2017年5月1日) | 1.70 | 1.58 | 1.06 | 0.73 | 1.15 |
| 2020年3月27日 | 0.94 | 0.95 | 0.76 | 0.60 | 0.95 |

※保管場の拡大に伴い、2017年12月9日に大熊10-3(暫定)・4(暫定)を廃止し、大熊10-3・4を追加した。
 ※搬入前 大熊10-3・4は2017年11月4日測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊11-1 | 大熊11-2 | 大熊11-3 | 大熊11-4 | 大熊11-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2016年12月15日) | 10.1 | 18.7 | 7.20 | 4.40 | 7.75 |
| (搬入前 2017年10月5日) | 0.80 | 2.50 | 1.47 | 1.17 | 0.91 |
| 2020年3月27日 | 0.74 | 2.07 | 1.28 | 0.99 | 0.86 |

| 日付 \ 地点 | 大熊12-1 | 大熊12-2 | 大熊12-3 | 大熊12-4 | 大熊12-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年5月9日) | 9.76 | 8.32 | 10.3 | 5.47 | 9.96 |
| (搬入前 2017年12月9日) | 1.98 | 1.68 | 1.83 | 1.53 | 1.60 |
| 2020年3月27日 | 1.52 | 1.30 | 1.59 | 1.24 | 1.43 |

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)

【大熊工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊13-1 | 大熊13-2 | 大熊13-3 | 大熊13-4 | 大熊13-5 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年7月6日) | 3.10 | 3.40 | 2.74 | 3.40 | 2.70 |
| (搬入前 2018年1月5日) | 0.45 | 0.37 | 0.66 | 0.75 | 0.72 |
| 2020年3月27日 | 0.36 | 0.30 | 0.53 | 0.67 | 0.62 |

| 日付 \ 地点 | 大熊14-1 | 大熊14-2 | 大熊14-3 | 大熊14-4 | 大熊14-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年2月2日) | 5.80 | 7.50 | 7.10 | 6.40 | 7.20 |
| (搬入前 2017年12月21日) | 0.60 | 1.13 | 1.16 | 1.53 | 1.85 |
| 2020年3月27日 | 0.49 | 0.98 | 0.77 | 1.07 | 1.36 |

※工事前 大熊14-2は2017年7月4日測定、大熊14-3・4は2017年8月4日測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊15-1 | 大熊15-2 | 大熊15-4 | 大熊15-5 | 大熊15-6 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年11月27日) | 1.90 | 1.60 | 1.90 | 2.60 | 1.50 |
| (搬入前 2018年4月12日) | 0.86 | 0.52 | 0.67 | 0.86 | 0.62 |
| 2020年3月27日 | 0.37 | 0.36 | 0.59 | 0.55 | 0.52 |

※保管場の拡大に伴い、2018年10月1日に大熊15-3を廃止し、大熊15-6を追加した。

※工事前 大熊15-5は2018年1月24日測定、大熊15-6は2018年3月1日測定。 ※搬入前 大熊15-6は2018年9月17日測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊16-1 | 大熊16-2 | 大熊16-3 | 大熊16-4 | 大熊16-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年10月10日) | 5.24 | 6.08 | 3.00 | 4.50 | 5.23 |
| (搬入前 2018年8月2日) | 0.79 | 1.49 | 1.03 | 0.71 | 1.18 |
| 2020年3月27日 | 0.89 | 1.50 | 0.99 | 0.67 | 1.17 |

| 日付 \ 地点 | 大熊17-1 | 大熊17-2 | 大熊17-3 | 大熊17-4 | 大熊17-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年8月24日) | 7.50 | 7.42 | 8.60 | 6.87 | 6.94 |
| (搬入前 2018年10月17日) | 1.01 | 1.50 | 2.12 | 2.35 | 1.89 |
| 2020年3月27日 | 0.89 | 1.30 | 0.90 | 1.66 | 1.13 |

| 日付 \ 地点 | 大熊18-1 | 大熊18-2 | 大熊18-3 | 大熊18-4 | 大熊18-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2018年3月14日) | 5.40 | 6.30 | 7.70 | 6.30 | 6.50 |
| (搬入前 2018年12月19日) | 1.18 | 1.37 | 1.93 | 2.06 | 1.75 |
| 2020年3月27日 | 0.93 | 1.23 | 1.78 | 1.87 | 1.55 |

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊19-1 | 大熊19-2 | 大熊19-3 | 大熊19-4 | 大熊19-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2018年3月13日) | 1.70 | 3.70 | 3.80 | 3.30 | 2.66 |
| (搬入前 2018年12月20日) | 0.41 | 0.81 | 0.83 | 0.61 | 0.57 |
| 2020年3月27日 | 0.50 | 0.96 | 0.99 | 0.72 | 0.64 |

| 日付 \ 地点 | 大熊20-1 | 大熊20-2 | 大熊20-3 | 大熊20-4 | 大熊20-5 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2018年7月5日) | 6.80 | 6.10 | 7.98 | 8.66 | 5.88 |
| (搬入前 2019年3月1日) | 1.45 | 1.56 | 2.20 | 1.40 | 1.78 |
| 2020年3月27日 | 1.31 | 1.24 | 1.87 | 1.19 | 1.56 |

| 日付 \ 地点 | 大熊21-1 | 大熊21-3 | 大熊21-4 | 大熊21-6 | 大熊21-7 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月1日) | 5.93 | 5.81 | 8.65 | 5.58 | 6.63 |
| (搬入前 2019年5月23日) | 0.87 | 1.21 | 1.12 | 1.59 | 1.63 |
| 2020年3月27日 | 0.74 | 1.23 | 1.35 | 1.61 | 1.56 |

※保管場の拡大に伴い、2019年9月10日に大熊21-2・5を廃止し、大熊21-6・7を追加した。

※工事前 大熊21-6・7は2019年3月18日測定。 ※搬入前 大熊21-6・7は2019年9月7日測定。

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)

【大熊工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊22-1 | 大熊22-2 | 大熊22-7 | 大熊22-8 | 大熊22-9 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月13日) | 9.53 | 8.64 | 6.65 | 7.51 | 8.01 |
| (搬入前 2019年6月27日) | 1.51 | 1.92 | 2.57 | 1.46 | 1.65 |
| 2020年3月27日 | 1.45 | 1.94 | 2.55 | 1.27 | 1.80 |

※保管場の拡大に伴い、2019年8月22日に大熊22-4を廃止し、大熊22-6を追加、
2019年9月16日に大熊22-3・5・6を廃止し、大熊22-7・8・9を追加した。 ※搬入前 大熊22-7・8・9は2019年9月13日に測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊23-1 | 大熊23-2 | 大熊23-3 | 大熊23-4 | 大熊23-6 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月15日) | 1.84 | 3.16 | 4.80 | 2.20 | 1.55 |
| (搬入前 2019年7月17日) | 0.31 | 0.63 | 0.96 | 0.59 | 0.40 |
| 2020年3月27日 | 0.35 | 0.52 | 1.18 | 0.65 | 0.40 |

※保管場の拡大に伴い、2020年1月27日に大熊23-5を廃止し、大熊23-6を追加した。
※工事前 大熊23-6は2019年4月13日に測定。 ※搬入前 大熊23-6は2020年1月24日に測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊24-1 | 大熊24-2 | 大熊24-3 | 大熊24-6 | 大熊24-7 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月16日) | 7.34 | 8.68 | 7.48 | 7.86 | 8.13 |
| (搬入前 2019年7月16日) | 1.07 | 1.53 | 1.39 | 2.03 | 1.29 |
| 2020年3月27日 | 1.07 | 1.55 | 1.38 | 2.22 | 1.40 |

※保管場の拡大に伴い、2019年9月17日に大熊24-4・5を廃止し、大熊24-6・7を追加した。
※搬入前 大熊24-6・7は2019年9月9日に測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μSv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊25-1 | 大熊25-2 | 大熊25-3 | 大熊25-4 | 大熊25-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年1月22日) | 5.24 | 5.16 | 6.42 | 7.24 | 7.14 |
| (搬入前 2019年7月18日) | 0.82 | 0.99 | 1.63 | 1.27 | 1.76 |
| 2020年3月31日 | 0.91 | 1.38 | 1.61 | 1.60 | 1.86 |

| 日付 \ 地点 | 大熊26-1 | 大熊26-2 | 大熊26-3 | 大熊26-4 | 大熊26-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年1月24日) | 7.87 | 9.36 | 8.47 | 7.16 | 5.82 |
| (搬入前 2019年7月27日) | 0.94 | 1.65 | 1.97 | 2.12 | 1.25 |
| 2020年3月27日 | 0.83 | 1.63 | 2.17 | 2.29 | 1.27 |

| 日付 \ 地点 | 大熊27-5 | 大熊27-6 | 大熊27-8 | 大熊27-9 | 大熊27-10 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| (工事前 2019年5月29日) | 7.81 | 6.39 | 6.09 | 6.52 | 6.16 |
| (搬入前 2019年8月3日) | 2.37 | 1.57 | 1.35 | 1.79 | 1.72 |
| 2020年3月27日 | 1.94 | 1.45 | 1.27 | 1.62 | 1.69 |

※保管場の拡大に伴い、2019年11月5日に大熊27-1-2-4を廃止し、大熊27-6-7-8を追加、
2020年2月10日に大熊27-3-7を廃止し、大熊27-9-10を追加した。

※工事前 大熊27-1-2-4は2019年3月28日測定、大熊27-9-10は2019年5月29日測定。

※搬入前 大熊27-6-7-8は2019年11月1日に測定、大熊27-9-10は2020年2月10日に測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊28-1 | 大熊28-4 | 大熊28-5 | 大熊28-6 | 大熊28-7 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年3月22日) | 6.70 | 7.55 | 6.78 | 5.27 | 5.44 |
| (搬入前 2019年9月13日) | 0.60 | 1.88 | 1.32 | 0.61 | 0.80 |
| 2020年3月27日 | 0.54 | 1.29 | 1.33 | 0.65 | 0.78 |

※保管場の拡大に伴い、2019年11月25日に大熊28-2・-3を廃止し、大熊28-6・-7を追加。
※搬入前 大熊28-6・-7は2019年11月21日に測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊29-1 | 大熊29-2 | 大熊29-3 | 大熊29-4 | 大熊29-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年3月2日) | 4.49 | 6.70 | 3.62 | 1.98 | 2.55 |
| (搬入前 2019年10月24日) | 0.82 | 1.29 | 0.72 | 0.57 | 0.76 |
| 2020年3月27日 | 0.67 | 1.21 | 0.83 | 0.43 | 0.67 |

| 日付 \ 地点 | 大熊30-1 | 大熊30-3 | 大熊30-4 | 大熊30-6 | 大熊30-7 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年3月2日) | 12.1 | 11.1 | 5.43 | 15.5 | 12.1 |
| (搬入前 2019年10月18日) | 2.25 | 2.14 | 0.87 | 2.01 | 1.04 |
| 2020年3月27日 | 1.10 | 2.09 | 0.70 | 1.89 | 1.00 |

※保管場の拡大に伴い、2020年1月13日に大熊30-2・5を廃止し、大熊30-6・7を追加。
※搬入前 大熊30-6・7は2020年1月7日に測定。

凡例

工事前: 保管場造成工事開始前

搬入前: 保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊31-1 | 大熊31-2 | 大熊31-3 | 大熊31-4 | 大熊31-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月14日) | 13.2 | 13.9 | 15.1 | 12.1 | 14.8 |
| (搬入前 2019年10月29日) | 1.22 | 1.81 | 1.32 | 1.84 | 2.57 |
| 2020年3月27日 | 1.14 | 1.82 | 1.32 | 1.51 | 1.64 |

| 日付 \ 地点 | 大熊32-1 | 大熊32-3 | 大熊32-6 | 大熊32-7 | 大熊32-8 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月13日) | 5.21 | 6.35 | 5.19 | 4.57 | 10.1 |
| (搬入前 2019年11月30日) | 0.51 | 1.30 | 1.03 | 0.86 | 2.05 |
| 2020年3月27日 | 0.52 | 1.56 | 1.09 | 1.06 | 1.92 |

※保管場の拡大に伴い、2020年1月13日に大熊32-4を廃止し、大熊32-6を追加、2020年1月23日に大熊32-5を廃止し、大熊32-7追加、2020年2月10日に大熊32-2を廃止し、大熊32-8を追加した。

※搬入前 大熊32-6は2019年12月26日に測定、大熊32-7は2020年1月22日に測定、大熊32-8は2020年2月10日に測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊33-1 | 大熊33-3 | 大熊33-4 | 大熊33-6 | 大熊33-7 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2018年4月20日) | 4.28 | 5.3 | 4.10 | 4.80 | 3.26 |
| (搬入前 2019年12月24日) | 0.40 | 0.46 | 0.64 | 0.64 | 1.06 |
| 2020年3月27日 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 0.89 |

※保管場の拡大に伴い、2020年2月10日に大熊33-2・-5を廃止し、大熊33-6・-7を追加した。

※工事前 大熊33-7は2019年7月25日に測定。 ※搬入前 大熊33-6・7は2020年2月3日に測定。

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊34-1 | 大熊34-2 | 大熊34-5 | 大熊34-6 | 大熊34-7 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月14日) | 6.16 | 4.72 | 6.31 | 5.66 | 5.70 |
| (搬入前 2019年12月24日) | 0.81 | 1.21 | 1.35 | 1.37 | 1.68 |
| 2020年3月27日 | 0.78 | 0.95 | 1.48 | 1.45 | 1.93 |

※保管場の拡大に伴い、2020年3月3日に大熊34-3・-4を廃止し、大熊34-6・-7を追加した。
※搬入前 大熊34-6・7は2020年2月24日に測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊35-1 | 大熊35-3 | 大熊35-5 | 大熊35-6 | 大熊35-7 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年9月10日) | 3.21 | 3.70 | 4.09 | 2.56 | 4.57 |
| (搬入前 2020年1月6日) | 1.38 | 1.24 | 0.67 | 0.97 | 0.93 |
| 2020年3月27日 | 0.66 | 1.34 | 0.68 | 0.96 | 0.92 |

※保管場の拡大に伴い、2020年3月26日に大熊35-2・-4を廃止し、大熊35-6・-7を追加した。
※搬入前 大熊35-6・7は2020年3月24日に測定。

| 日付 \ 地点 | 大熊36-1 | 大熊36-2 | 大熊36-3 | 大熊36-4 | 大熊36-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年9月18日) | 4.85 | 3.4 | 4.88 | 8.55 | 6.75 |
| (搬入前 2020年2月10日) | 0.73 | 0.87 | 1.26 | 2.19 | 1.14 |
| 2020年3月27日 | 0.73 | 0.87 | 1.44 | 2.07 | 1.11 |

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊一時1-1 | 大熊一時1-2 | 大熊一時1-3 | 大熊一時1-4 | 大熊一時1-5 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (工事前 2018年7月2日) | 4.17 | 11.1 | 7.22 | 6.10 | 4.73 |
| (搬入前 2019年10月7日) | 0.60 | 1.49 | 0.54 | 0.43 | 0.42 |
| 2020年3月27日 | 0.71 | 1.60 | 0.57 | 0.45 | 0.46 |

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊工区】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

| 日付 | 地点 | 大熊灰1-1 | 大熊灰1-2 | 大熊灰1-3 | 大熊灰1-4 | 大熊灰1-5 |
|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年9月5日) | | 3.78 | 4.63 | 5.32 | 4.65 | 3.55 |
| (搬入前 2019年10月5日) | | 0.28 | 0.43 | 0.93 | 0.60 | 0.32 |
| 2020年3月27日 | | 0.45 | 0.77 | 1.21 | 0.57 | 0.26 |

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【分別処理物置場(大熊工区)】

<空間線量率>

(大熊②工区、第1期)

[μ Sv/h]

| 日付 \ 地点 | 大熊処理物1-1 | 大熊処理物1-2 | 大熊処理物1-3 | 大熊処理物1-4 | 大熊処理物1-5 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (工事前 2017年6月8日) | 3.92 | 4.01 | 4.07 | 4.87 | 4.61 |
| (搬入前 2017年9月15日) | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 0.63 | 0.36 |
| 2020年3月27日 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.39 | 0.29 |

(大熊①工区)

| 日付 \ 地点 | 大熊処理物2-1 | 大熊処理物2-2 | 大熊処理物2-3 | 大熊処理物2-4 | 大熊処理物2-5 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (工事前 2017年7月17日) | 4.85 | 4.81 | 3.73 | 3.80 | 3.33 |
| (搬入前 2018年8月10日) | 0.85 | 0.59 | 3.22 | 0.91 | 1.21 |
| 2020年3月27日 | 0.48 | 0.28 | 1.42 | 0.38 | 0.54 |

(大熊②工区、第2期)

| 日付 \ 地点 | 大熊処理物3-1 | 大熊処理物3-2 | 大熊処理物3-3 | 大熊処理物3-6 | 大熊処理物3-7 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (工事前 2017年7月21日) | 4.97 | 4.04 | 7.51 | 10.6 | 10.1 |
| (搬入前 2018年8月29日) | 3.35 | 0.31 | 1.52 | 2.35 | 0.72 |
| 2020年3月27日 | 0.38 | 0.23 | 0.77 | 1.80 | 0.60 |

※保管場の拡大に伴い、2019年5月10日に大熊処理物3-4を廃止し、大熊処理物3-6を追加、

2019年6月14日に大熊処理物3-5を廃止し大熊処理物3-7を追加した。

※搬入前 大熊処理物3-6は2019年4月22日測定、大熊処理物3-7は2019年6月5日測定。

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【分別処理物置場(大熊工区)】

<空間線量率>

(大熊③工区)

| 日付 \ 地点 | 大熊処理物4-1 | 大熊処理物4-2 | 大熊処理物4-3 | 大熊処理物4-4 | 大熊処理物4-5 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (工事前 2018年7月3日) | 6.62 | 7.21 | 8.58 | 7.12 | 7.03 |
| (搬入前 2019年2月18日) | 0.67 | 1.16 | 1.80 | 1.89 | 1.36 |
| 2020年3月27日 | 0.62 | 1.10 | 1.80 | 1.79 | 1.31 |

| 日付 \ 地点 | 大熊処理物5-1 | 大熊処理物5-2 | 大熊処理物5-3 | 大熊処理物5-4 | 大熊処理物5-5 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (工事前 2019年3月19日) | 7.16 | 5.32 | 4.88 | 7.11 | 6.78 |
| (搬入前 2019年6月20日) | 1.56 | 1.57 | 1.60 | 1.57 | 1.63 |
| 2020年3月27日 | 1.20 | 1.52 | 1.34 | 1.00 | 1.01 |

凡例

工事前:保管場造成工事開始前

搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前