


受入・分別施設（大熊④工区）における 空間線量率の測定地点（週次測定）



★:施設の位置



【凡例】

● 空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(大熊④工区)】

＜空間線量率＞

日付	地点	大熊分別3-4(1)	大熊分別3-4(2)	大熊分別3-4(3)	大熊分別3-4(4)	大熊分別3-4(5)	[μ Sv/h]
(工事前 2018年7月6日)		3.51	6.15	4.12	6.92	11.2	
(搬入前 2019年8月1日)		0.70	0.59	0.49	0.93	0.95	
2022年3月25日		0.52	0.62	0.37	0.77	0.66	

凡例

工事前:施設造成工事開始前

搬入前:施設完成後、除去土壤搬入前