


受入・分別施設（双葉②工区）における 空間線量率の測定地点（週次測定）



★:施設の位置



【凡例】

● 空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(双葉②工区)】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付	地点	双葉分別2-2(1)	双葉分別2-2(2)	双葉分別2-2(3)	双葉分別2-2(4)	双葉分別2-2(5)
(工事前 2017年6月17日)		0.81	0.48	2.58	5.41	2.04
(搬入前 2019年1月28日)		0.14	0.14	0.25	0.70	0.20
2022年3月25日		0.12	0.14	0.24	0.42	0.17

※工事前 双葉分別2-2(3)・(4)・(5)は2017年7月5日測定、双葉分別2-2(2)は2017年11月30日測定。

凡例

工事前: 施設造成工事開始前

搬入前: 施設完成後、除去土壌搬入前