


受入・分別施設（大熊②工区、第2期）における 空間線量率の測定地点（連続測定）



★ : 施設の位置



【凡例】空間線量率測定地点

● リアルタイムデータ自動送信

受入・分別施設（大熊②工区、第2期）における 空間線量率の測定結果（連続測定）

- 降雨・積雪による変動が見られたが、除去土壤等の処理等による周辺への影響は見られなかった。

