

2022北九州 1 系プラズマ炉補修工事－2及び経年劣化対応工事－2
について

工 事 の 名 称	2022北九州 1 系プラズマ炉補修工事－2 及び経年劣化対応工事－2
工 事 概 要	1 系プラズマ炉の炉内耐火物定期補修及び炉蓋表層補修と 恒温チャンバ 1 スパン耐火物更新とアンモニア希釈空気ヒ ータ設置を実施
契 約 年 月 日	令和 4 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 7 8 号
契 約 金 額	金 1 5 3, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	契約細則第 2 8 条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 (PCB 廃棄物処理施設設備の補修を当該設備設置者に行わ せるもの。)
工 事 場 所	福岡県北九州市若松区響町 1 丁目 6 2 番 2 4
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	令和 4 年 1 0 月 5 日
工 期 (至)	令和 5 年 1 月 3 1 日
備 考	

