

受入・分別施設（大熊①工区）における 空間線量率の測定地点（週次測定）



★：施設の位置



【凡例】

● 空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(大熊①工区)】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	大熊分別2-1(1)	大熊分別2-1(2)	大熊分別2-1(3)	大熊分別2-1(4)	大熊分別2-1(5)
(工事前 2017年7月6日)	4.38	4.43	4.40	4.58	4.80
(搬入前 2018年7月6日)	0.64	0.65 (2018年7月24日)※1	0.39 (2018年7月24日)※1	1.07	0.46 (2018年7月24日)※1
2022年12月23日 ※2	0.22	0.24	0.22	0.76	0.23

※1 場内整備の進捗に伴い、測定地点を適正な位置に移動。

※2 受入・分別施設の解体完了に伴い、測定終了。

凡例	工事前:施設造成工事開始前	搬入前:施設完成後、除去土壌搬入前
----	---------------	-------------------