


土壤貯蔵施設（双葉③工区）における空間線量率、地下水及び処理水中の放射能濃度の測定地点（週次測定）



☆ : 施設の位置



【凡例】



空間線量率測定地点



地下水中の放射能濃度測定地点



処理水中の放射能濃度測定地点

土壤貯蔵施設(双葉③工区)における空間線量率、 地下水及び処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付	地点	双葉土壤3-3(1)	双葉土壤3-3(3)	双葉土壤3-3(5)	双葉土壤3-3(6)	双葉土壤3-3(7)
(工事前 2018年6月21日)		0.63	1.05	0.73	0.21 (2020年8月22日)	0.27 (2020年8月22日)
(貯蔵前 2019年12月21日)		0.16	0.25	0.20	0.15 (2021年12月16日)	0.15 (2021年12月16日)
2023年3月31日		0.16	0.24	0.21	0.22	0.37

凡例	工事前: 施設造成工事開始前	貯蔵前: 施設完成後、分別土壤搬入前
----	----------------	--------------------

＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月22日	双葉土壤地下水3-3(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月22日	双葉土壤地下水3-3(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月22日	双葉土壤地下水3-3東(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2023年3月22日	双葉土壤地下水3-3東(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」: 1Bq/L未満

＜処理水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2023年3月22日	双葉土壤処理水3-3	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」: 1Bq/L未満