


# 土壤貯蔵施設(第2期大熊③工区)における空間線量率、地下水及び処理水中の放射能濃度の測定地点(週次測定)



- 凡例：
- 空間線量率測定地点
  - ▲ 地下水中の放射能濃度測定地点
  - 処理水中の放射能濃度測定地点

## 土壌貯蔵施設(第2期大熊③工区)における空間線量率、 地下水及び処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

### ＜空間線量率＞

[μSv/h]

日付	地点	大熊土壌2-3(1)	大熊土壌2-3(2)	大熊土壌2-3(3)	大熊土壌2-3(4)	大熊土壌2-3(5)
(工事前 2017年10月31日)		9.31	15.5	10.6	11.0	9.02
(貯蔵前 2018年9月18日)		3.20	2.52	1.33	2.50	2.77
2019年3月28日		2.38	2.44	0.93	2.55	2.59

凡例

工事前:施設造成工事開始前

貯蔵前:施設完成後、分別土壌搬入前

### ＜地下水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2019年3月20日	大熊土壌地下水2-3(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2019年3月20日	大熊土壌地下水2-3(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満

### ＜処理水中の放射能濃度＞

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2019年3月20日	大熊土壌処理水2-3	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

※「不検出」:1Bq/L未満