


受入・分別施設（大熊②工区、第2期）における空間線量率の測定地点（週次測定）



★：施設の位置



【凡例】

● 空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(大熊②工区、第2期)】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	大熊分別2-2(1)	大熊分別2-2(2)	大熊分別2-2(3)	大熊分別2-2(4)	大熊分別2-2(5)
(工事前 2017年7月7日)	2.10	5.68	3.42	3.66	3.33
(搬入前 2018年7月14日)	0.74	0.80	0.86	0.37	0.53
2023年10月20日 ※	0.30	0.27	0.58	0.26	0.30

※ 受入・分別施設の解体完了に伴い、測定終了。

凡例	工事前:施設造成工事開始前	搬入前:施設完成後、除去土壌搬入前
----	---------------	-------------------