


# 受入・分別施設（大熊③工区）における 空間線量率の測定地点（週次測定）



★: 施設の位置



【 凡例 】

● 空間線量率測定地点

## 空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(大熊③工区)】

＜空間線量率＞

[μSv/h]

日付	地点	大熊分別2-3(1)	大熊分別2-3(2)	大熊分別2-3(3)	大熊分別2-3(4)	大熊分別2-3(5)
(工事前 2017年8月23日)		16.6	15.1	13.4	17.1	14.5
(搬入前 2018年7月6日)		0.78	0.65	0.73	0.73	1.04
2023年12月13日 ※1		0.44	0.43	0.49	0.26	0.47

※1 受入・分別施設の解体完了に伴い、測定終了。

凡例	工事前:施設造成工事開始前	搬入前:施設完成後、除去土壌搬入前
----	---------------	-------------------