


# 受入・分別施設（双葉①工区、第2期）における空間線量率の測定地点（週次測定）



★：施設の位置



【凡例】

● 空間線量率測定地点

## 空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(双葉①工区、第2期)】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付               | 地点 | 双葉分別2-1(1) | 双葉分別2-1(2) | 双葉分別2-1(3) | 双葉分別2-1(4) | 双葉分別2-1(5) |
|------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| (工事前 2017年7月1日)  |    | 0.39       | 0.46       | 1.03       | 0.48       | 0.19       |
| (搬入前 2018年9月17日) |    | 0.13       | 0.20       | 0.29       | 0.12       | 0.14       |
| 2024年2月29日 ※1    |    | 0.11       | 0.12       | 0.12       | 0.12       | 0.12       |

※1 受入・分別施設の解体完了に伴い、測定終了。

凡例 工事前:施設造成工事開始前 搬入前:施設完成後、除去土壌搬入前