


受入・分別施設（大熊②工区、第1期）における 空間線量率の測定地点（連続測定）



★：施設の位置




【凡例】空間線量率測定地点

● リアルタイムデータ自動送信

受入・分別施設（大熊②工区、第1期）における 空間線量率の測定結果（連続測定）

○空間線量率は、降雨による変動が見られたが、通常の変動の範囲内で推移している。



受入・分別施設(大熊②工区、第1期)境界における空間線量率の推移(連続測定)
(2024年4月1日 ~ 4月14日)