


# 保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（大熊町）①




【凡例】

● : 空間線量率測定地点




# 保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（大熊町）②



【凡例】

●：空間線量率測定地点

# 保管場等における空間線量率の測定地点（週次測定）（大熊町）③



【 凡例 】

● : 空間線量率測定地点



保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)  
【大熊町】

＜空間線量率＞

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点          | 大熊1-1 | 大熊1-2 | 大熊1-3 | 大熊1-4 | 大熊1-5 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2015年1月28日) | 17.6  | 18.3  | 16.9  | 18.8  | 19.2  |
| (搬入前 2015年3月12日) | 8.90  | 1.95  | 5.33  | 3.83  | 4.31  |
| 2025年10月13日      | 2.41  | 0.49  | 1.51  | 0.90  | 1.24  |

| 日付 \ 地点          | 大熊2-1 | 大熊2-3 | 大熊2-5 | 大熊2-6                | 大熊2-7               |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|
| (工事前 2015年1月28日) | 13.2  | 19.4  | 18.8  | 16.7<br>(2016年8月9日)  | 15.8                |
| (搬入前 2016年6月15日) | 5.52  | 1.46  | 1.46  | 5.26<br>(2016年10月7日) | 0.87<br>(2018年8月4日) |
| 2025年10月13日      | 0.74  | 1.14  | 0.55  | 2.42                 | 0.48                |

| 日付 \ 地点           | 大熊3-1 | 大熊3-2             | 大熊3-3             | 大熊3-4             | 大熊3-5 |
|-------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| (工事前 2015年1月28日)  | 13.2  | 21.7<br>(2015年6月) | 16.4<br>(2015年6月) | 15.5<br>(2015年6月) | 18.9  |
| (搬入前 2015年11月17日) | 7.50  | 7.83              | 4.00              | 5.93              | 1.83  |
| 2025年10月13日       | 1.52  | 1.55              | 0.76              | 1.11              | 0.54  |

凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊町】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点          | 大熊4-1 | 大熊4-2 | 大熊4-3 | 大熊4-4 | 大熊4-5 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2015年11月6日) | 15.2  | 17.2  | 20.5  | 20.0  | 10.9  |
| (搬入前 2016年1月25日) | 2.58  | 2.38  | 2.77  | 3.42  | 2.49  |
| 2025年10月13日      | 0.77  | 0.89  | 0.38  | 0.35  | 0.61  |

| 日付 \ 地点          | 大熊5-1 | 大熊5-3                | 大熊5-4 | 大熊5-5 | 大熊5-6                |
|------------------|-------|----------------------|-------|-------|----------------------|
| (工事前 2016年6月21日) | 5.24  | 6.04<br>(2016年7月23日) | 6.16  | 7.23  | 11.3<br>(2016年6月22日) |
| (搬入前 2016年6月24日) | 4.45  | 4.65                 | 6.46  | 5.65  | 4.16<br>(2016年12月7日) |
| 2025年10月14日      | 1.11  | 1.56                 | 2.03  | 1.40  | 1.64                 |

| 日付 \ 地点          | 大熊8-1 | 大熊8-2 | 大熊8-3 | 大熊8-4 | 大熊8-6                |
|------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
| (工事前 2016年10月3日) | 5.89  | 7.50  | 8.70  | 13.0  | 7.48<br>(2019年11月4日) |
| (搬入前 2017年2月1日)  | 1.34  | 2.17  | 2.43  | 1.21  | 1.23<br>(2020年7月23日) |
| 2025年10月16日      | 0.34  | 0.62  | 0.86  | 0.50  | 1.29                 |

凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)  
【大熊町】

＜空間線量率＞

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点           | 大熊9-1 | 大熊9-2 | 大熊9-3 | 大熊9-4 | 大熊9-5 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| (工事前 2016年12月20日) | 9.88  | 11.4  | 9.31  | 9.16  | 13.0  |
| (搬入前 2017年4月7日)   | 2.12  | 1.94  | 2.05  | 2.73  | 2.85  |
| 2025年10月17日       | 0.96  | 0.96  | 1.17  | 1.30  | 1.63  |

| 日付 \ 地点          | 大熊10-1 | 大熊10-2 | 大熊10-3               | 大熊10-4               | 大熊10-5 |
|------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|--------|
| (工事前 2017年1月10日) | 6.83   | 6.95   | 5.99                 | 10.0                 | 6.79   |
| (搬入前 2017年5月1日)  | 1.70   | 1.58   | 1.06<br>(2017年11月4日) | 0.73<br>(2017年11月4日) | 1.15   |
| 2025年10月17日      | 0.60   | 0.56   | 0.46                 | 0.39                 | 0.54   |

| 日付 \ 地点           | 大熊11-1 | 大熊11-2 | 大熊11-3 | 大熊11-4 | 大熊11-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2016年12月15日) | 10.1   | 18.7   | 7.20   | 4.40   | 7.75   |
| (搬入前 2017年10月5日)  | 0.80   | 2.50   | 1.47   | 1.17   | 0.91   |
| 2025年10月17日       | 0.44   | 1.46   | 0.75   | 0.61   | 0.55   |

凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)  
【大熊町】

＜空間線量率＞

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点          | 大熊12-1 | 大熊12-2 | 大熊12-3 | 大熊12-4 | 大熊12-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年5月9日)  | 9.76   | 8.32   | 10.3   | 5.47   | 9.96   |
| (搬入前 2017年12月9日) | 1.98   | 1.68   | 1.83   | 1.53   | 1.60   |
| 2025年10月15日      | 1.02   | 0.93   | 1.79   | 0.61   | 0.79   |

| 日付 \ 地点         | 大熊13-1 | 大熊13-2 | 大熊13-3 | 大熊13-4 | 大熊13-5 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年7月6日) | 3.10   | 3.40   | 2.74   | 3.40   | 2.70   |
| (搬入前 2018年1月5日) | 0.45   | 0.37   | 0.66   | 0.75   | 0.72   |
| 2025年10月15日     | 0.26   | 0.21   | 0.27   | 0.61   | 0.46   |

| 日付 \ 地点           | 大熊15-1 | 大熊15-2 | 大熊15-4 | 大熊15-5               | 大熊15-6               |
|-------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2017年11月27日) | 1.90   | 1.60   | 1.90   | 2.60<br>(2018年1月24日) | 1.50<br>(2018年3月1日)  |
| (搬入前 2018年4月12日)  | 0.86   | 0.52   | 0.67   | 0.86                 | 0.62<br>(2018年9月17日) |
| 2025年10月14日       | 0.35   | 0.48   | 0.62   | 0.45                 | 0.46                 |

凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊町】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点           | 大熊18-1 | 大熊18-2 | 大熊18-3 | 大熊18-4 | 大熊18-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2018年3月14日)  | 5.40   | 6.30   | 7.70   | 6.30   | 6.50   |
| (搬入前 2018年12月19日) | 1.18   | 1.37   | 1.93   | 2.06   | 1.75   |
| 2025年10月15日       | 0.56   | 1.06   | 1.20   | 1.66   | 1.34   |

| 日付 \ 地点         | 大熊20-1 | 大熊20-2 | 大熊20-3 | 大熊20-4 | 大熊20-5 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2018年7月5日) | 6.80   | 6.10   | 7.98   | 8.66   | 5.88   |
| (搬入前 2019年3月1日) | 1.45   | 1.56   | 2.20   | 1.40   | 1.78   |
| 2025年10月13日     | 0.63   | 0.98   | 1.32   | 0.96   | 0.97   |

| 日付 \ 地点          | 大熊21-1 | 大熊21-3 | 大熊21-4 | 大熊21-6               | 大熊21-7               |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2019年2月1日)  | 5.93   | 5.81   | 8.65   | 5.58<br>(2019年3月18日) | 6.63<br>(2019年3月18日) |
| (搬入前 2019年5月23日) | 0.87   | 1.21   | 1.12   | 1.59<br>(2019年9月7日)  | 1.63<br>(2019年9月7日)  |
| 2025年10月15日      | 0.60   | 0.96   | 1.03   | 1.35                 | 1.25                 |

凡例 工事前:保管場造成工事開始前 搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊町】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点          | 大熊22-1 | 大熊22-2 | 大熊22-7               | 大熊22-8               | 大熊22-9               |
|------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2019年2月13日) | 9.53   | 8.64   | 6.65                 | 7.51                 | 8.01                 |
| (搬入前 2019年6月27日) | 1.51   | 1.92   | 2.57<br>(2019年9月13日) | 1.46<br>(2019年9月13日) | 1.65<br>(2019年9月13日) |
| 2025年10月13日      | 0.84   | 1.26   | 1.56                 | 0.72                 | 1.04                 |

| 日付 \ 地点          | 大熊23-1 | 大熊23-2 | 大熊23-3 | 大熊23-4 | 大熊23-6               |
|------------------|--------|--------|--------|--------|----------------------|
| (工事前 2019年2月15日) | 1.84   | 3.16   | 4.80   | 2.20   | 1.55<br>(2019年4月13日) |
| (搬入前 2019年7月17日) | 0.31   | 0.63   | 0.96   | 0.59   | 0.40<br>(2020年1月24日) |
| 2025年10月14日      | 0.28   | 0.38   | 0.79   | 0.51   | 0.52                 |

| 日付 \ 地点          | 大熊24-1 | 大熊24-2 | 大熊24-3 | 大熊24-6              | 大熊24-7              |
|------------------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| (工事前 2019年2月16日) | 7.34   | 8.68   | 7.48   | 7.86                | 8.13                |
| (搬入前 2019年7月16日) | 1.07   | 1.53   | 1.39   | 2.03<br>(2019年9月9日) | 1.29<br>(2019年9月9日) |
| 2025年10月15日      | 0.83   | 1.11   | 1.02   | 1.67                | 1.06                |

凡例 工事前:保管場造成工事開始前 搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊町】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点          | 大熊27-5 | 大熊27-6               | 大熊27-8               | 大熊27-9               | 大熊27-10              |
|------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2019年5月29日) | 7.81   | 6.39                 | 6.09                 | 6.52                 | 6.16                 |
| (搬入前 2019年8月3日)  | 2.37   | 1.57<br>(2019年11月1日) | 1.35<br>(2019年11月1日) | 1.79<br>(2020年2月10日) | 1.72<br>(2020年2月10日) |
| 2025年10月16日      | 1.35   | 1.09                 | 1.24                 | 1.15                 | 1.22                 |

| 日付 \ 地点           | 大熊29-1 | 大熊29-2 | 大熊29-3 | 大熊29-4 | 大熊29-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年3月2日)   | 4.49   | 6.70   | 3.62   | 1.98   | 2.55   |
| (搬入前 2019年10月24日) | 0.82   | 1.29   | 0.72   | 0.57   | 0.76   |
| 2025年10月14日       | 0.49   | 0.99   | 0.63   | 0.41   | 0.53   |

| 日付 \ 地点           | 大熊30-1 | 大熊30-3 | 大熊30-4 | 大熊30-6              | 大熊30-7              |
|-------------------|--------|--------|--------|---------------------|---------------------|
| (工事前 2019年3月2日)   | 12.1   | 11.1   | 5.43   | 15.5                | 12.1                |
| (搬入前 2019年10月18日) | 2.25   | 2.14   | 0.87   | 2.01<br>(2020年1月7日) | 1.04<br>(2020年1月7日) |
| 2025年10月13日       | 0.73   | 1.29   | 0.68   | 1.27                | 0.82                |

凡例 工事前:保管場造成工事開始前 搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊町】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点           | 大熊31-1 | 大熊31-2 | 大熊31-3 | 大熊31-4 | 大熊31-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年2月14日)  | 13.2   | 13.9   | 15.1   | 12.1   | 14.8   |
| (搬入前 2019年10月29日) | 1.22   | 1.81   | 1.32   | 1.84   | 2.57   |
| 2025年10月13日       | 1.01   | 1.42   | 1.43   | 1.26   | 1.41   |

| 日付 \ 地点           | 大熊32-1 | 大熊32-3 | 大熊32-6                | 大熊32-7               | 大熊32-8               |
|-------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2019年2月13日)  | 5.21   | 6.35   | 5.19                  | 4.57                 | 10.1                 |
| (搬入前 2019年11月30日) | 0.51   | 1.30   | 1.03<br>(2019年12月26日) | 0.86<br>(2020年1月22日) | 2.05<br>(2020年2月10日) |
| 2025年10月14日       | 0.33   | 0.90   | 0.78                  | 0.65                 | 1.46                 |

| 日付 \ 地点           | 大熊33-1 | 大熊33-7               | 大熊33-8               | 大熊33-9               | 大熊33-10              |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2018年4月20日)  | 4.28   | 3.26<br>(2019年7月25日) | 6.11                 | 4.10                 | 4.78                 |
| (搬入前 2019年12月24日) | 0.40   | 1.06<br>(2020年2月3日)  | 0.47<br>(2020年5月21日) | 0.61<br>(2020年5月21日) | 0.48<br>(2020年5月21日) |
| 2025年10月13日       | 0.39   | 0.61                 | 0.37                 | 0.54                 | 0.51                 |

凡例 工事前:保管場造成工事開始前 搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊町】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点           | 大熊34-2 | 大熊34-7               | 大熊34-8               | 大熊34-9               | 大熊34-10              |
|-------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2019年2月14日)  | 4.72   | 5.70                 | 5.29<br>(2019年2月19日) | 6.16<br>(2019年2月6日)  | 5.41<br>(2019年1月29日) |
| (搬入前 2019年12月24日) | 1.21   | 1.68<br>(2020年2月24日) | 1.36<br>(2020年6月3日)  | 2.03<br>(2020年7月20日) | 0.79<br>(2020年7月20日) |
| 2025年10月16日       | 0.74   | 1.67                 | 0.98                 | 1.40                 | 0.61                 |

| 日付 \ 地点          | 大熊35-1 | 大熊35-3 | 大熊35-5 | 大熊35-6               | 大熊35-7               |
|------------------|--------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| (工事前 2019年9月10日) | 3.21   | 3.70   | 4.09   | 2.56                 | 4.57                 |
| (搬入前 2020年1月6日)  | 1.38   | 1.24   | 0.67   | 0.97<br>(2020年3月24日) | 0.93<br>(2020年3月24日) |
| 2025年10月15日      | 0.57   | 1.09   | 0.75   | 0.82                 | 1.07                 |

| 日付 \ 地点          | 大熊37-1 | 大熊37-2 | 大熊37-3 | 大熊37-4 | 大熊37-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年9月24日) | 10.1   | 5.06   | 2.90   | 4.46   | 3.84   |
| (搬入前 2020年3月24日) | 1.14   | 1.33   | 0.83   | 0.95   | 1.85   |
| 2025年10月14日      | 0.59   | 0.50   | 0.53   | 0.63   | 1.34   |

凡例 工事前:保管場造成工事開始前 搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)  
【大熊町】

＜空間線量率＞

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点            | 大熊38-1 | 大熊38-2 | 大熊38-3 | 大熊38-4 | 大熊38-5 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年 1月 11日) | 6.78   | 7.09   | 9.38   | 7.95   | 7.23   |
| (搬入前 2020年 5月 21日) | 0.74   | 1.36   | 0.65   | 0.91   | 0.86   |
| 2025年10月13日        | 0.37   | 0.98   | 0.42   | 0.72   | 0.61   |

| 日付 \ 地点           | 大熊39-1 | 大熊39-2 | 大熊39-3 | 大熊39-4 | 大熊39-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年 5月11日) | 1.69   | 1.70   | 1.46   | 1.46   | 1.67   |
| (搬入前 2020年6月3日)   | 0.31   | 0.43   | 0.42   | 0.63   | 0.47   |
| 2025年10月14日       | 0.30   | 0.37   | 0.40   | 0.48   | 0.48   |

| 日付 \ 地点          | 大熊42-1 | 大熊42-2 | 大熊42-3 | 大熊42-4 | 大熊42-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年9月14日) | 9.61   | 7.63   | 4.67   | 7.08   | 7.00   |
| (搬入前 2020年11月4日) | 1.45   | 1.62   | 1.21   | 1.51   | 1.52   |
| 2025年10月14日      | 0.98   | 1.36   | 0.85   | 1.32   | 1.27   |

凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定)  
【大熊町】

＜空間線量率＞

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点           | 大熊43-1 | 大熊43-2 | 大熊43-3 | 大熊43-4 | 大熊43-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年11月18日) | 7.48   | 12.7   | 10.3   | 11.9   | 8.52   |
| (搬入前 2020年11月30日) | 1.80   | 2.42   | 2.08   | 1.50   | 1.42   |
| 2025年10月14日       | 1.20   | 1.92   | 1.61   | 1.09   | 0.91   |

| 日付 \ 地点          | 大熊44-1 | 大熊44-2 | 大熊44-6 | 大熊44-7 | 大熊44-8 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年9月27日) | 6.64   | 6.69   | 5.77   | 6.59   | 4.89   |
| (搬入前 2021年1月7日)  | 1.25   | 1.61   | 1.39   | 1.68   | 1.05   |
| 2025年10月14日      | 1.09   | 1.46   | 1.07   | 1.25   | 0.81   |

| 日付 \ 地点           | 大熊45-1 | 大熊45-2 | 大熊45-3 | 大熊45-4 | 大熊45-5 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2019年11月18日) | 9.25   | 6.01   | 6.12   | 4.76   | 4.78   |
| (搬入前 2020年11月18日) | 1.76   | 1.94   | 1.45   | 1.06   | 1.54   |
| 2025年10月14日       | 1.01   | 1.46   | 1.00   | 0.76   | 1.59   |

凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【大熊町】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点          | 大熊46-1 | 大熊46-2 | 大熊46-3               | 大熊46-4 | 大熊46-5               |
|------------------|--------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| (工事前 2020年3月17日) | 2.45   | 3.19   | 2.74<br>(2020年3月18日) | 2.85   | 3.38<br>(2020年3月16日) |
| (搬入前 2021年4月21日) | 0.29   | 0.35   | 0.45                 | 0.66   | 0.75                 |
| 2025年10月13日      | 0.26   | 0.32   | 0.39                 | 0.60   | 0.62                 |

| 日付 \ 地点          | 大熊47-1 | 大熊47-2 | 大熊47-3 | 大熊47-4 | 大熊47-5 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| (工事前 2017年6月8日)  | 3.92   | 4.01   | 4.07   | 4.87   | 4.61   |
| (搬入前 2017年9月15日) | 0.45   | 0.51   | 0.53   | 0.63   | 0.36   |
| 2025年10月13日      | 0.20   | 0.28   | 0.45   | 0.39   | 0.28   |

| 日付 \ 地点         | 大熊一時3-1 | 大熊一時3-2 | 大熊一時3-3 | 大熊一時3-4 | 大熊一時3-5 |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| (工事前 2018年7月6日) | 3.51    | 6.15    | 4.12    | 6.92    | 11.2    |
| (搬入前 2019年8月1日) | 0.70    | 0.59    | 0.49    | 0.93    | 0.95    |
| 2025年10月15日     | 0.44    | 0.45    | 0.44    | 0.68    | 0.59    |

凡例 工事前:保管場造成工事開始前 搬入前:保管場完成後、除去土壌搬入前

# 空間線量率のモニタリング結果(週次測定)

## 【分別処理物置場(大熊町)】

<空間線量率>

(大熊①工区)

[ $\mu$  Sv/h]

| 日付 \ 地点          | 大熊処理物2-1 | 大熊処理物2-2 | 大熊処理物2-3 | 大熊処理物2-4 | 大熊処理物2-5 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (工事前 2017年7月17日) | 4.85     | 4.81     | 3.73     | 3.80     | 3.33     |
| (搬入前 2018年8月10日) | 0.85     | 0.59     | 3.22     | 0.91     | 1.21     |
| 2025年10月15日      | 0.45     | 0.27     | 0.32     | 0.31     | 0.50     |

(大熊②工区、第2期)

| 日付 \ 地点          | 大熊処理物3-1 | 大熊処理物3-2 | 大熊処理物3-3 | 大熊処理物3-6             | 大熊処理物3-7            |
|------------------|----------|----------|----------|----------------------|---------------------|
| (工事前 2017年7月21日) | 4.97     | 4.04     | 7.51     | 10.6                 | 10.1                |
| (搬入前 2018年8月29日) | 3.35     | 0.31     | 1.52     | 2.35<br>(2019年4月22日) | 0.72<br>(2019年6月5日) |
| 2025年10月15日      | 0.22     | 0.22     | 0.50     | 0.97                 | 0.37                |

凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前

## 空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【分別処理物置場(大熊町)】

＜空間線量率＞

(大熊③工区)

[ $\mu$  Sv/h]

| 地点<br>日付         | 大熊処理物5-1 | 大熊処理物5-2 | 大熊処理物5-3 | 大熊処理物5-4 | 大熊処理物5-5 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| (工事前 2019年3月19日) | 7.16     | 5.32     | 4.88     | 7.11     | 6.78     |
| (搬入前 2019年6月20日) | 1.56     | 1.57     | 1.60     | 1.57     | 1.63     |
| 2025年10月13日      | 0.76     | 1.08     | 0.87     | 0.85     | 0.80     |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 凡例    工事前:保管場造成工事開始前    搬入前:保管場完成後、保管容器搬入前 |
|--------------------------------------------|

(大熊④工区)

※当該分別処理物置場に隣接する保管場(大熊34)とともに5地点で測定。