

## 受入・分別施設(大熊①工区)における空間線量率の測定地点(連続測定)



★:施設の位置

## 受入・分別施設(大熊①工区)における空間線量率の測定結果(連続測定)

〇空間線量率は、降雨による変動が見られたが、通常の変動の範囲内で推移している。



受入・分別施設(大熊①工区)境界における空間線量率の推移(連続測定) (2025年4月1日 ~ 10月19日)