
## 廃棄物貯蔵施設 (双葉1工区) における空間線量率の測定地点 (連続測定) <貯蔵中>



## 廃棄物貯蔵施設 (双葉1工区) における 空間線量率の測定結果 (連続測定)

〇空間線量率は、降雨による変動が見られたが、廃棄物貯蔵施設による周辺への影響は 見られなかった。

