

**中間貯蔵・環境安全事業株式会社**  
**令和8年度（第1回）ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会**

日 時 令和8年7月6日（月）  
10時30分～12時30分

場 所 JESCO 本社 会議室A・B

**議 事 次 第**

**1 開 会**

**2 議 題〈公開〉**

**（1）PCB 廃棄物処理施設の解体撤去の進捗状況について**

- ① JESCO 高濃度 PCB 廃棄物処理施設解体撤去の進捗状況について
- ② 「解体撤去実施マニュアル」（作業安全衛生関係）の改訂について

**（2）令和7年度 PCB 処理事業の取組状況について**

- ① 令和7年度 各 PCB 処理事業の取組状況（解体撤去の進捗状況を除く）
- ② 令和7年度内部技術評価及び解体撤去工事監査の実施について
- ③ 各部会・監視委員会等の取組状況について

**（3）高濃度 PCB 廃棄物の処理終了について**

- ① PCB 特別措置法及び JESCO 法の改正について
- ② 高濃度 PCB 廃棄物の処理の終了と今後の取組について
- ③ JESCO 事業に関する報告書の作成について

**（4）その他**

- ① 東京事業所におけるダイオキシン類の高値出現に関する原因と対応
- ② 北九州事業所におけるダイオキシン類の高値出現に関する原因と対応

**3 閉 会**

【配付資料】

資料 1-1 JESCO 高濃度 PCB 廃棄物処理施設解体撤去の進捗状況

資料 1-1（説明用） JESCO 高濃度 PCB 廃棄物処理施設解体撤去の進捗状況

資料 1-2 解体撤去実施マニュアルの改訂（案）

資料 1-2（別紙 1） 解体撤去実施マニュアル共通編 改訂第 5 版

資料 1-2（別紙 2） 解体撤去実施マニュアル共通編 資料集

資料 2-1 令和 7 年度 PCB 処理事業の取組状況

資料 2-1（別紙 1） 令和 7 年度排出源モニタリング結果

資料 2-1（別紙 2） 令和 7 年度周辺環境モニタリング結果

資料 2-1（別紙 3） 令和 7 年度各事業におけるトラブル事象

資料 2-1（別紙 3（説明用） 北海道トラブルの詳細

資料 2-1（別紙 4） 令和 7 年度各事業におけるトラブル事象の水平展開状況

資料 2-2 令和 7 年度内部技術評価の実施

資料 2-2（別紙） 令和 7 年度内部技術評価の結果

資料 2-3 令和 7 年度解体撤去工事監査の実施

資料 2-3（別紙） 令和 7 年度解体撤去工事監査の結果

資料 2-4 令和 7 年度各部会・監視委員会等の取組状況

資料 3-1 PCB 特別措置法及び JESCO 法の改正について

資料 3-2 高濃度 PCB 廃棄物の処理の終了と今後の取組について

資料 3-3 JESCO 事業に関する報告書の作成について

資料 3-3（別紙 1） 事業所版（事業別）報告書標準目次（案）

資料 3-3（別紙 2） 事業報告本社版の目次（案）

資料 3-3（別紙 3） 報告書制作の進め方

資料 4-1 東京事業所における夏季の周辺環境モニタリングでの敷地境界における大気質ダイオキシン類の高値出現に関する原因と対応（最終報）概要

資料 4-2 北九州事業所敷地境界でのダイオキシン類高濃度：原因究明と対応

資料 4-2（参考資料）】 2 月度 DXNs 組成結果

その他資料：令和 7 年度（第 1 回）ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業検討委員会議事要旨