

H 2 7 豊田第 3 オイルスクラバ回り更新工事

工 事 の 名 称	H 2 7 豊田第 3 オイルスクラバ回り更新工事
工 事 概 要	活性炭吸着槽へのスクラバ油の飛散が見られ為点検した結果、関連機器の腐食（孔食）及びタール付着が進行がみられた。対策として第 3 オイルスクラバ等の部品を更新する。
契 約 年 月 日	平成 2 7 年 7 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町 1 丁目 4 番 7 8 号
契 約 金 額	金 5 2 , 4 8 8 , 0 0 0 円 (税込み)
随意契約によることとした理由	契約細則第 2 8 条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 (PCB 廃棄物処理施設設備の撤去を当該設備設置者に行わせるもの。)
工 事 場 所	愛知県豊田市細谷町三丁目 1 番 1 号
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	平成 2 7 年 7 月 1 1 日
工 期 (至)	平成 2 8 年 3 月 1 1 日
備 考	