

H29北九州1系プラズマ炉定期点検ー2及び炉補修工事ー2他  
について

工 事 の 名 称	H29北九州1系プラズマ炉定期点検ー2 及び炉補修工事ー2他
工 事 概 要	P C B 汚染物処理設備第2期の1系プラズマ炉及び恒温チャンバについて耐火物の補修工事等と定期点検を実施
契 約 年 月 日	平成29年9月25日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
契 約 金 額	金223,560,000円(税込み)
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	契約細則第28条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 (PCB 廃棄物処理施設設備の補修を当該設備設置者に行わせるもの。)
工 事 場 所	福岡県北九州市若松区響町1丁目62番24
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 ( 自 )	平成29年9月26日
工 期 ( 至 )	平成30年1月31日
備 考	