

H30北九州1系プラズマ炉定期点検ー2及び炉補修工事ー2
について

工 事 の 名 称	H30北九州1系プラズマ炉定期点検ー2 及び炉補修工事ー2
工 事 概 要	PCB汚染物処理設備の1系プラズマ炉の炉底・炉壁耐火れんがの中規模補修工事と同時に熔融分解炉、排気処理設備を主とする定期点検を実施
契 約 年 月 日	平成30年8月31日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区脇浜町1丁目4番78号
契 約 金 額	金160,920,000円(税込み)
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	契約細則第28条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 (PCB 廃棄物処理施設設備の補修を当該設備設置者に行わせるもの。)
工 事 場 所	福岡県北九州市若松区響町1丁目62番24
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	平成30年9月1日
工 期 (至)	平成31年1月31日
備 考	