

H30北九州2系プラズマ炉定期点検ー2及び炉補修工事ー2他
について

工 事 の 名 称	H30北九州2系プラズマ炉定期点検ー2及び炉補修工事ー2他
工 事 概 要	H30北九州2系プラズマ炉1回目点検で実施していない機器（減温塔周辺機器、水冷ダクト、分解炉ダクト、出滓・冷却チャンバ、環境集じん装置、排気再加熱器）の点検を実施。 2系溶融分解炉本体耐火物（炉底・炉壁耐火物）の大規模補修工事及び分解炉ダクト交換バグフィルタろ布交換等を実施する
契 約 年 月 日	平成30年12月10日
契 約 業 者 名	(株)神鋼環境ソリューション
契 約 業 者 の 住 所	神戸市中央区協浜町1丁目4番78号
契 約 金 額	金171,180,000円（税込み）
随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由	契約細則第28条第一号 契約の性質又は目的が競争を許さない場合。 (PCB 廃棄物処理施設設備の補修を当該設備設置者に行わせるもの。)
工 事 場 所	福岡県北九州市若松区響町1丁目62番24
工 事 種 別	機械設備工事
工 期 (自)	平成30年12月11日
工 期 (至)	平成30年3月29日
備 考	

入札（見積）状況調書

入札（見積）執行者

氏名

立会者

氏名

1. 件名 H30北九州2系プラズマ炉定期点検-2及び炉補修工事-2他

2. 入札（見積）日時 平成30年12月7日 13:30

業者名	第1回金額	第2回金額	摘要
(株)神鋼環境ソリューション	¥158,500,000 円		落札・決定