



Japan Environmental Safety Corporation
日本環境安全事業株式会社

News Release

平成24年11月12日

北海道PCB廃棄物処理施設設置工事（増設）における 労働災害の発生について

平成24年11月9日（金）午後7時頃、当社増設処理施設の設置工事現場において、労働災害が発生いたしました。

本件につきましては、施工業者である室蘭P2異工種建設工事共同企業体（代表：新日鉄住金エンジニアリング(株)）から、添付の文書の報告がありました。

本年9月に当現場で重大な災害があり、当社におきましても安全管理を強化したところですが、再度労働災害が発生したことを厳粛に受け止め、改めて施工業者に対し厳重注意を行い、より一層の安全管理の徹底に努め、再発防止を図ってまいります。

〈連絡先〉

日本環境安全事業株式会社北海道事業所

所長 青木 仁志 (0143-22-3111)

総務課長 佐々木 聡 ()

北海道 PCB 廃棄物処理施設設置工事（増設）で発生した災害について

11月9日午後7時頃、工事中の北海道 PCB 廃棄物処理施設設置工事（増設）において、災害が発生しました。被災された方につきましては、現在、札幌市内の整形外科病院にて治療中です。このような事故を起こすに至り、多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを衷心より深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

平成24年11月9日（金）午後7時頃

2. 発生場所

北海道 PCB 廃棄物処理施設設置工事（増設）現場 1階固形物処理室内

3. 被災者

四次下請 A氏

4. 傷病名

左踵骨（しょうこつ）骨折

5. 被災状況

間仕切り壁（ボード）の貼り付け作業が終了したため足場から1階床に降りようとしたところ、途中段（1.6m）の所で手が滑り、とっさにコンクリート床面に左足から着地した。



災害発生状況再現写真

6. 原因

本来使用すべき昇降用梯子を使用せず、単管足場から降りようとしたため。

7. 対策

災害発生後、緊急安全大会により安全ルールの徹底を指示しました。今後、早急に対策立案のための会議を開催し再発防止策を講じます。

8. 連絡先

新日鉄住金エンジニアリング(株) 太田 0143-83-7143

以上