



# 土壤貯蔵施設(大熊②工区)における空間線量率、 地下水及び処理水中の放射能濃度の測定地点(週次測定)



☆: 施設の位置



## 【凡例】

- 空間線量率測定地点
- ▲ 地下水中の放射能濃度測定地点
- 処理水中の放射能濃度測定地点
- (参考)過去の測定地点

## 土壌貯蔵施設(大熊②工区)における空間線量率、 地下水及び処理水中の放射能濃度の測定結果(週次測定)

<空間線量率>

[μSv/h]

日付	地点	大熊土壌2-2(1)	大熊土壌2-2(3)	大熊土壌2-2(4)	大熊土壌2-2(5)	大熊土壌2-2(6)
(工事前 2017年9月5日)		11.0	21.6	17.0	14.3	16.9
(貯蔵前 2018年7月11日)		1.78	2.76	3.51	6.43	1.81
2020年3月27日		1.10	2.22	1.58	6.04	1.57

※施設の拡大に伴い、2019年8月17日に大熊土壌2-2(2)を廃止し、大熊土壌2-2(6)を追加した。

※工事前 大熊土壌2-2(1)・(4)・(6)は2017年11月10日測定、大熊土壌2-2(3)は2018年2月26日測定。

※貯蔵前 大熊土壌2-2(6)は2019年8月16日測定。

※施設の拡大に伴い、2019年11月5日に大熊土壌2-2(4)を移動した。

### ※大熊土壌1(旧大熊②工区 第1期)

2019年9月1日より大熊②工区と一体的に管理をする事になったため大熊土壌2で実施する。

凡例

工事前: 施設造成工事開始前

貯蔵前: 施設完成後、分別土壌搬

<地下水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2020年3月26日	大熊土壌地下水2-2(1)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2020年3月26日	大熊土壌地下水2-2(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2020年3月26日	大熊土壌地下水2-2(3)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2020年3月26日	大熊土壌地下水1(2)	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

\*大熊土壌地下水1(2)は土壌貯蔵施設(旧大熊②工区、第1期)の下流井戸。

※「不検出」: 1Bq/L未満

<処理水中の放射能濃度>

[Bq/L]

日付	地点	セシウム134	セシウム137
2020年3月26日	大熊土壌処理水2-2	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)
2020年3月26日	大熊土壌処理水1	N.D.(不検出)	N.D.(不検出)

\*大熊土壌処理水1は土壌貯蔵施設(旧大熊②工区、第1期)の処理水。

※「不検出」: 1Bq/L未満