



受入・分別施設(双葉①工区、第1期)における 空間線量率(週次測定)の測定地点



★: 施設の位置



【凡例】

● 空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(双葉①工区、第1期)】

＜空間線量率＞

[μ Sv/h]

日付	地点	双葉分別1(1)	双葉分別1(2)	双葉分別1(3)	双葉分別1(4)	双葉分別1(5)
(工事前 2016年8月24日)		0.47	0.44	0.53	0.53	0.48
(搬入前 2017年6月6日)		0.15	0.15	0.15	0.13	0.16
2020年3月27日		0.11	0.11	0.10	0.11	0.12

凡例

工事前: 施設造成工事開始前

搬入前: 施設完成後、除去土壌搬入前