


受入・分別施設(双葉②工区)における 空間線量率(週次測定)の測定地点



★: 施設の位置

【凡例】

● 空間線量率測定地点



空間線量率のモニタリング結果(週次測定)

【受入・分別施設(双葉②工区)】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	双葉分別2-2(1)	双葉分別2-2(2)	双葉分別2-2(3)	双葉分別2-2(4)	双葉分別2-2(5)
(工事前 2017年6月17日)	0.81	0.48	2.58	5.41	2.04
(搬入前 2019年1月28日)	0.14	0.14	0.25	0.70	0.20
2020年3月27日	0.13	0.13	0.24	0.49	0.20

※工事前 双葉分別2-2(3)・(4)・(5)は2017年7月5日測定、双葉分別2-2(2)は2017年11月30日測定。

凡例

工事前:施設造成工事開始前

搬入前:施設完成後、除去土壌搬入前