


受入・分別施設(第1期大熊②工区)における 空間線量率の測定地点(連続測定)




大熊分別MP1

凡例: 空間線量率測定地点

● リアルタイムデータ自動送信

受入・分別施設(第1期大熊②工区)における 空間線量率の測定結果(連続測定)

○ 除去土壌等の搬入による周辺への影響は見られなかった。



受入・分別施設(第1期大熊②工区)境界における空間線量率の推移(連続測定)
(2018年4月1日～2019年3月31日)

※8/31に検出器の校正を実施した。