


受入・分別施設(大熊②工区、第2期)における 空間線量率の測定地点(連続測定)



● 大熊分別MP2=2

★:施設の位置




【凡例】空間線量率測定地点

● リアルタイムデータ自動送信

受入・分別施設(大熊②工区、第2期)における 空間線量率の測定結果(連続測定)

○ 降雨・積雪の影響による変動が見られたが、除去土壌等の搬入、処理による周辺への影響は見られなかった。



受入・分別施設(大熊②工区、第2期)境界における空間線量率の推移(連続測定)
(2020年4月1日～2021年3月31日)