

受入・分別施設(大熊①工区)における 空間線量率(週次測定)の測定地点



★: 施設の位置

【凡例】

● 空間線量率測定地点



空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(大熊①工区)】

<空間線量率>

[μ Sv/h]

日付 \ 地点	大熊分別2-1(1)	大熊分別2-1(2)	大熊分別2-1(3)	大熊分別2-1(4)	大熊分別2-1(5)
(工事前 2017年7月6日)	4.38	4.43	4.40	4.58	4.80
(搬入前 2018年7月6日) (移動後 2018年7月24日)	0.64	0.73 0.65 [※]	0.78 0.39 [※]	1.07	0.45 0.46 [※]
2020年3月27日	0.21	0.22	0.22	0.81	0.28

※場内整備が整い、測定地点を適正な位置に移動した。

凡例

工事前:施設造成工事開始前

搬入前:施設完成後、除去土壌搬入前