


# 受入・分別施設(第2期大熊②工区)における 空間線量率(週次測定)の測定地点



凡例：● 空間線量率測定地点

## 空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(第2期大熊②工区)】

<空間線量率>

[ $\mu$  Sv/h]

日付 \ 地点	大熊分別2-2(1)	大熊分別2-2(2)	大熊分別2-2(3)	大熊分別2-2(4)	大熊分別2-2(5)
(工事前 2017年7月7日)	2.10	5.68	3.42	3.66	3.33
(搬入前 2018年7月14日)	0.74	0.80	0.86	0.37	0.53
2019年3月29日	0.78	0.87	0.97	0.37	0.56

凡例

工事前: 施設造成工事開始前

搬入前: 施設完成後、除去土壌搬入前