
受入・分別施設(大熊4)工区)における空間線量率の測定地点(週次測定)







【凡例】



空間線量率測定地点

空間線量率のモニタリング結果(週次測定) 【受入・分別施設(大熊④工区)】

<空間線量率> $[\mu\,{ m Sv/h}]$

| | 大熊分別3-4(1) | 大熊分別3-4(2) | 大熊分別3-4(3) | 大熊分別3-4(4) | 大熊分別3-4(5) |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| (工事前 2018年7月6日) | 3.51 | 6.15 | 4.12 | 6.92 | 11.2 |
| (搬入前 2019年8月1日) | 0.70 | 0.59 | 0.49 | 0.93 | 0.95 |
| 2021年3月26日 | 0.53 | 0.59 | 0.36 | 0.72 | 0.64 |

凡例

工事前:施設造成工事開始前 搬入前:施設完成後、除去土壌搬入前